

TSVB 系列 EtherCAT 总线 AC220V 伺服驱动器

开箱必读

温馨提示：此说明书能帮助您初步了解驱动的基本应用，请务必阅读后再使用。谢谢！

型号说明：

TSVB-EA 015 L-E02□


标识	系列	标识	峰值电流	标识	电源电压
EA	EtherCAT总线	005	5.9A	L	低压，单/三相220V
		010	9.3A		
		015	16.9A		
		030	28A		
		050	56A		

“□”表示特殊型号，如J表示功能精简型。


1

面板按键介绍

操作面板由两个指示灯、四个按键及五位数码管组成。




例：修改 PA 参数如下



2

电源和电机接线




说明：在只有单相电的情况下，请将 L1C 与 L1 短接，L2C 与 L2 短接；

控制电机抱闸需继电器中转。

3

IO 信号 x1 端子



IO 端子定义

信号名称	引脚号	信号含义
数字输入	DI1	1 伺服使能
	DI2	2 解除报警
	DI3	3 Touch probe1
	DI4	4 Touch probe2
	DI5	5 模式切换 1
	DI6	6 模式切换 2
	DI7	7 保留
	GOM	8 需外部提供 24V 或 0V
数字输出	DO1	9 伺服准备好
	DO2	10 伺服报警
	DO3	11 位置到达
	DO4	12 电机抱闸解除
	DO5	13 速度到达
	GND	14 开关量 IO 输出公共地

说明：常规系列有 7 路输入，5 路输出；精简版系列只有 DI1/DI2/DI3/DI4 共 4 路输入，DO1/DO2/DO4 共 3 路输出。

4

制动电阻接线

驱动出厂默认内部制动电阻接法。若使用外接制动电阻，制动电阻的两端分别与 B1 和 B2 相连，并拆除端子 B2 和 B3 之间的短接线。连接好制动电阻后需正确设定相关参数。


参数	名称	设置值	单位
PA51	制动电阻选择	0~3	参考“常用参数”
PA69	外接制动电阻阻值	1~750	Ω
PA70	外接制动电阻功率	0~10000	W

说明：5A、10A、15A、30A、50A 驱动最小外接电阻值接分别是 40 Ω、40 Ω、40 Ω、30 Ω、20 Ω，请勿小于最小允许阻值，可能会导致 Err38 报警或损坏驱动器；

5A/10A 驱动没有内接制动电阻。

5

编码器信号 x4 端子




绝对值式编码器定义

引脚号	信号名称	信号含义
1	EC-5V	编码器电源输出，5V±5%
2	EC-GND	编码器电源/信号地，0V
3	CLK+	串行时钟（接 Nikon/Biss/Endat
4	CLK-	编码器时使用）
5	SDATA+	双向串行数据
6	SDATA-	

说明：PA18 的 bit1 选择编码器接口，为 0 选择 X2 作为编码器接口，为 1 选择 X4 作为编码器接口。焊接电池时，电池与编码器直接相连不能焊接在 3、4 引脚上。

6

编码器信号 x2 端子



增量及省线式编码器定义

引脚号	信号名称	信号含义
1	EC-5V	编码器电源输出，5V±5%
2	EC-GND	编码器电源/信号地，0V
7	A+	编码器 A 相信号输入
8	A-	
9	B+	编码器 B 相信号输入
10	B-	
19	Z+	编码器 Z 相信号输入
20	Z-	
13	U+	编码器 U 相信号输入
14	U-	省线式请勿连接
15	V+	编码器 V 相信号输入
16	V-	省线式请勿连接
17	W+	编码器 W 相信号输入
18	W-	省线式请勿连接
11	PE	屏蔽地

绝对值式编码器定义

引脚号	信号名称	信号含义
1	EC-5V	编码器电源输出，5V±5%
2	EC-GND	编码器电源/信号地，0V
3	SDATA+	双向串行数据
4	SDATA-	
5	CLK+	串行时钟（接 Nikon/Biss/Endat
6	CLK-	编码器时使用）
11	PE	屏蔽地

说明：精简版无此接口。


焊接电池时，电池与编码器直接相连，不能焊接在 5、6 引脚上。

7

手动 JOG 运行

在通电之前，确认电机是否固定，已经安装在机械上也请脱开联轴器；确认 L1/L2/L3 接线及输入电压是否为 220V？ U/V/W/PE 端子是否与电动机动力线一一对应？


确认没有报警和异常后，请执行以下操作：



说明：电机运行速度由 PA21 决定，“长按确认键”时间伺服使能自动打开，按返回键使能关闭。

周期同步速度模式


通过主站生成指令速度，根据同步周期更新指令速度，进行速度控制模式。



索引	子索引	名称	单位	类型	权限	pdo
6064h	-	实际位置	指令单位	I32	ro	TxPDO
606Ch	-	实际速度	指令单位/s	I32	ro	TxPDO
6077h	-	实际转矩	0.1%	I16	ro	TxPDO
60B1h	-	速度偏差	指令单位/s	I32	rw	RxPDO
60B2h	-	转矩偏差	0.1%	I16	rw	RxPDO
60FFh	-	目标速度	指令单位/s	I32	rw	RxPDO

周期同步位置模式


通过主站生成指令位置，根据同步周期更新指令位置，进行的位置控制模式。



索引	子索引	名称	单位	类型	权限	pdo
6064h	-	实际位置	指令单位	I32	ro	TxPDO
606Ch	-	实际速度	指令单位/s	I32	ro	TxPDO
6077h	-	实际转矩	0.1%	I16	ro	TxPDO
607Ah	-	目标位置	指令单位	I32	rw	RxPDO
60B0h	-	位置偏差	指令单位	I32	rw	RxPDO
60B1h	-	速度偏差	指令单位/s	I32	rw	RxPDO
60B2h	-	转矩偏差	0.1%	I16	rw	RxPDO

周期同步转矩模式

通过主站生成指令转矩，根据同步周期更新指令转矩，进行转矩控制模式。



索引	子索引	名称	单位	类型	权限	pdo
6064h	-	实际位置	指令单位	I32	ro	TxPDO
606Ch	-	实际速度	指令单位/s	I32	ro	TxPDO
6071h	-	目标转矩	0.1%	I16	rw	RxPDO
6072h	-	转矩最大值	0.1%	U16	rw	RxPDO
6077h	-	实际转矩	0.1%	I16	ro	TxPDO
60B2h	-	转矩偏差	0.1%	I16	rw	RxPDO
6080h	-	最大电机速度	r/min	U32	rw	RxPDO
607Fh	-	最大电机速度	指令单位/s	I32	rw	RxPDO

常用参数

参数	名称	参数说明	总线地址
PA4	控制方式	常用控制方式：8 为总线方式	2004h
PA5	速度比例增益	设置值越大，增益越高，刚度越大。参数数值根据具体的伺服驱动系统型号和负载情况确定	2005h
PA6	速度积分时间常数	设置值越小，积分速度越快，系统抵抗偏差越强，即刚度越大，但容易产生超调	2006h
PA9	位置比例增益	设置值越大，增益越高，刚度越大位置滞后量越小，但数值太大可能会引起振荡或超调	2009h
PA12	电子齿轮分子	仅 PA81/PA84 都为 0 时 PA12/PA13 有效	200Ch
PA13	电子齿轮分母		200Dh
PA14	位置指令输入脉冲方式	0：总线指令（增量电机）3：总线指令（绝对值电机）	200Eh
PA15	位置指令脉冲方向取反	可对位置、速度、转矩模式指令取反	200Fh
PA18	绝对式编码器使用方式	可对检查电池、编码器选择、电机参数读取进行设置	2012h
PA29	负载转动惯量比	惯量比 = 机械负载总转动惯量/电机自身转动惯量	201Dh
PA33	刚性等级	设置为 0 时刚性等级参数无效。1 级对应的刚性最弱，31 级对应的刚性最强	2021h
PA45	绝对式编码器单圈位数	设置为 0 时默认为 17 位单圈	202Dh
PA51	制动电阻选择开关	设置为 0 选择内部制动电阻，设置为 1 选择外部制动电阻	2033h
PA61	电机编码器类型设置	常用设置 0：增量式，1 为省线式，2 位绝对式	203Dh
PA64	电流比例增益	设定电流环调节器的比例增益	2040h
PA69	外接制动电阻阻值	根据实际外接制动电阻的阻值来设定此参数	2045h
PA70	外接制动电阻功率	根据实际外接制动电阻的功率来设定此参数	2046h
PA80	绝对式编码器复位设置	设置为 00001 清除报警，设置为 00010 清除多圈	2050h
PA81	电机每旋转一圈的指令脉冲数低 5 位	电机每转脉冲= PA84x10000 + PA81	2051h
PA84	电机每旋转一圈的指令脉冲数高 5 位		2054h
PA87	PHY 芯片 MDC 地址	默认设置为 1，若设置为 0 会导致 ECAT 总线通讯异常	2057h